




ESTE DESENHO É DE USO EXCLUSIVO DA METALÚRGICA MGN. SUA REPRODUÇÃO E ALTERAÇÃO É PROIBIDA. CÓPIAS SO SERÃO PERMITIDAS COM AUTORIZAÇÃO.

Rev.Nº	OBSERVAÇÕES DA REVISÃO					DATA		RESP.		APROV.		
03	MUDANÇA DAS COTAS 02, 03, 09 e 15					25/04/2025		LUAN		JURANDIR		
RUGOSIDADE GERAL (Ra)	OBSERVAÇÕES		TOLERÂNCIAS PARA DIMENSÕES SEM INDICAÇÃO CONFORME ABNT NBR ISO 2768-1:2001									
1,6		→ DE CONTROLE	DESIGNAÇÃO	CLASSE DE TOLERÂNCIA	DE 0,5 ATÉ 3	ACIMA DE 3 ATÉ 6	ACIMA DE 6 ATÉ 30	ACIMA DE 30 ATÉ 120	ACIMA DE 120 ATÉ 400	ACIMA DE 400 ATÉ 1000	ACIMA DE 1000 ATÉ 2000	ACIMA DE 2000 ATÉ 4000
		→ DE SEGURANÇA	m	MÉDIA	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 0,8	± 2,0
	()	→ DE REFERÊNCIA										

PONTO DE SACRÍFICIO

DETALHE A
ESCALA 2 : 1

200963 - TEFLON
200964 - VITON

POS.	QTD.	DESCRIÇÃO		MATERIAL	
.	01	VÁLVULA DE FUNDO PNEUMÁTICA LATERAL - VITON		ALUMINIO	
PROJETISTA:		REV. POR:	DATA APROVAÇÃO	TRATAMENTO	FOLHA Nº
LIAN GUERNER		MAXWELL C.	01/04/2022		A3 / 1-1
MGN MGN Ind. Metalúrgica Ltda Tel.: (47)3241-1600 www.mgn.ind.br			VÁLV. DE FUNDO PNEUM. LATERAL		
CÓDIGO CONFORME TABELA			PASTA Nº A40		ESCALA 1:3