

Válvula de Fundo Pneumática Lateral - Viton

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
01	01	ANEL INOX DE TRAVA DA VÁLVULA DE FUNDO	140011
02	01	MANCAL DA VÁLVULA DE FUNDO	035002-01
03	01	MOLA DE INOX N°2 DA VÁLVULA DE FUNDO	140000
04	01	EMBOLO VED. DA VÁLVULA DE FUNDO - EIXO MENOR	040016
05	01	ANEL O'RING VITON LARANJA	201211
06	01	PORCA M30 X 1,5 INOX 316 / VÁLVULA DE FUNDO PNEUM.	603047
07	01	BUCHA TEFLON DA VÁLVULA DE FUNDO PNEUM. - MODELO NOVO	008053
08	01	CARCAÇA VÁLVULA DE FUNDO PNEUMÁTICA LATERAL	040004
09	02	ANEL O'RING VITON 2113	202113
10	01	EMBOLO DO PISTÃO DA VÁLVULA DE FUNDO PNEUM. - EIXO MAIOR	040033
11	01	GAXETA NITRÍLICA DO PISTÃO DA VÁLVULA DE FUNDO PNEUM.	101117
12	01	ANEL O'RING NITRÍLICO 2330	102330
13	01	TAMPA TRASEIRA DA VÁLVULA DE FUNDO	008063
14	01	ANEL DE TRAVA DAI 65	004065
15	01	ANEL O'RING NITRÍLICO 6-560 N°674 - 70B	106560
16	01	PARAFUSO ALLEN DE INOX DE 1/4" X 1/2"	201412
17	01	SILENCIADOR MINI 1/4" EM LATÃO	777815
18	01	TAMPÃO DE PLÁSTICO PARA ROSCA DE 1/4"	008009

PESO	PEÇA	CÓDIGO
5,650 kg	VALVULA DE FUNDO PNEUM. LATERAL - VITON	200964
0,050 kg	KIT DE REPARO DA VÁLVULA DE FUNDO PNEUM. - VITON ITENS: 05, 09, 11 E 12	240000

REVISÃO	DATA	CÓDIGO	RESP.
01	07/10/2022	ALTERAÇÃO DE LAYOUT E INCLUSÃO DE KIT REPARO	JURANDIR

