


Tampa de Inspeção 500 mm Multifuro - Aço Inox 304



ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
02	01	JUNTA NITRILICA (963)	100963
03	01	VALVULA DE VACUO 2,5 KPA E PRESSAO 22 KPA - NITRILICO EXT. C/ PINO	201079
04	01	BRACO TRAVA DA TAMPA DE INSPECAO 560MM ACO INOX	146108
05	01	PARAFUSO GALV.SEXT. 1/2 X 3 13 FIOS(ROSCA PARCIAL)	312003
06	04	REBITE REPUXO 3,2 X 10 MM ALUM	000656
07	01	PLACA DE IDENTIFICACAO DA TAMPA DE INSPEÇÃO	006755
08	01	BRACO DA COMPLETO DA TAMPA DE INSPECAO 530MM ACO INOX	146109
09	01	MOLA GALVANIZADA N.9 ABERT 24 KPA	150109
10	01	SOBRETAMPA DA TAMPA DE VISITA - MODELO NOVO	028010-01
11*	01	JUNTA NITRILICA PEQUENA DA SOBRETAMPA	101437-01
12	02	ROLETE DA TAMPA DE AÇO CARBONO	008226
13	02	PINO DO ROLETE DE APOIO E DA TRAVA DA TAMPA DE INOX	008137
14	01	TRAVA DE SEGURANÇA DA TAMPA DE AÇO CARBONO	028041
15	01	BUCHA DISTANCIADORA DO GATILHO	007991
16	01	BUCHA DISTANCIADORA DA MOLA	007999
17	01	MOLA DE INOX DA TAMPA DE AÇO CARBONO	140056
18	01	CARCACA DA TAMPA DE INSPECAO 560MM ACO INOX	146086
19	01	PINO DO BRACO TRAVA DA TAMPA DE ACO INOX	008138
20	01	PINO DO BRACO DE FECHAMENTO DA TAMPA DE ACO INOX	008139
21*	01	JUNTA NITRILICA PARA TAMPA MULTIFURO	603760
22	08	PORCA GALVANIZADA 5/16 AUTO TRAVANTE	516101
23	01	BUJAO GALVANIZADO 3/4	008021
24	01	PORTA SENSOR COM ROSCA 2 SAIDA	201180
VENT. 90 mm 201494	01a	VALVULA DE VENTILAÇÃO COM PRISONEIRO POR BAIXO 90MM - VITON	201095
SECUNDÁRIA 201492	01b	VALVULA VENTILACAO SECUNDARIA 90MM VITON PRISONEIRO POR BAIXO	101092

TODOS

(*) Os produtos indicados compõem o Kit Reparo

PESO	PEÇA	CÓDIGO
17,16 kg	TAMPA DE INSPECAO 500MM MECANICA MULTIFURO COMPLETA 90 V - INOX 304	201494
17,83 kg	TAMPA DE INSPECAO 500MM MECANICA MULTIFURO COMPLETA COM SECUNDARIA 90 V - INOX 304	201492
0,23 kg	KIT DE REPARO TAMPA DE ACO CARBONO MULTIFURO - ANEXO H ITENS: 11 e 21	000328
REV.	OBSERVAÇÕES REV.	DATA
00		13/03/2024
		JURANDIR